

# KNECHT OX153D2



BMW	3 (E46)	318 d	03.2003 ->02.2005	116 PS	85 KW	1995 ccm
BMW	3 (E46)	318 d	09.2001 ->03.2003	116 PS	85 KW	1951 ccm
BMW	3 (E46)	320 d	04.1998 ->09.2001	136 PS	100 KW	1951 ccm
BMW	3 Compact (E46)	318 td	03.2003 ->02.2005	115 PS	85 KW	1995 ccm
BMW	3 Touring (E46)	318 d	03.2003 ->02.2005	116 PS	85 KW	1995 ccm
BMW	3 Touring (E46)	318 d	03.2002 ->02.2005	115 PS	85 KW	1951 ccm
BMW	3 Touring (E46)	320 d	03.2000 ->09.2001	136 PS	100 KW	1951 ccm
BMW	5 (E39)	520 d	02.2000 ->06.2003	136 PS	100 KW	1951 ccm
BMW	5 Touring (E39)	520 d	02.2000 ->09.2003	136 PS	100 KW	1951 ccm
LAND ROVER	FREELANDER (LN)	2.0 Td4 4x4	11.2000 ->10.2006	112 PS	82 KW	1951 ccm
LAND ROVER	FREELANDER (LN)	2.0 Td4 4x4	03.2001 ->10.2006	109 PS	80 KW	1951 ccm
MG	MG ZT	2.0 CDTi	06.2002 ->09.2003	116 PS	85 KW	1951 ccm
MG	MG ZT	2.0 CDTi	11.2002 ->07.2005	131 PS	96 KW	1951 ccm
MG	MG ZT- T	2.0 CDTi	11.2002 ->07.2005	131 PS	96 KW	1951 ccm
MG	MG ZT- T	2.0 CDTi	06.2002 ->09.2003	116 PS	85 KW	1951 ccm
ROVER	75 (RJ)	2.0 CDT	02.1999 ->05.2005	115 PS	85 KW	1950 ccm
ROVER	75 (RJ)	2.0 CDTi	02.2003 ->05.2005	131 PS	96 KW	1951 ccm
ROVER	75 Tourer (RJ)	2.0 CDT	08.2001 ->05.2005	115 PS	85 KW	1950 ccm
ROVER	75 Tourer (RJ)	2.0 CDTi	02.2003 ->05.2005	131 PS	96 KW	1951 ccm

## W ofercie

[Sklep nr 3 Bielany](#) [Sklep nr 4 Ursus](#) [Sklep nr 5 Wawer](#)

Produkt znajduje się w ofercie tych sklepów, ale stany uzupełniane są co kilka dni więc mogą wystąpić chwilowe braki. Na pozostałe oddziały sprowadzany jest z w ciągu 2-3 dni.